

### Použití:

Plněná elektroda pro svařování a navařování martenzitických ocelí typu CrNi - 13/4. Použití: výroba a opravy vodních oběžných kol a součástí francisových a peltonových turbín. Může být použita jak pro svarové spoje, tak i pro navařování. Svarový kov má vysokou odolnost proti korozi pod napětím a kavitaci. Teplota  $M_s \sim 245^\circ\text{C}$ . Po TZ 1 je mikrostruktura martenzitická s cca 20 - 25% austenitu. Je vhodná i k jednostranným svarům na keramické podložce.

### Klasifikace, certifikace:

-

### Vlastnosti navařeného kovu:

Po navaření:  $\sim 36\text{HRC}$

Po TZ  $600^\circ\text{C}/1\text{hod.}$ :  $\sim 29\text{HRC}$

Po TZ  $600^\circ\text{C}/8\text{ hod.}$ :  $\sim 25\text{HRC}$

### Typ náplně:

s kovovým práškem

### Ochranný plyn:

EN ISO 14175: M12, M13

### Výtěžnost:

95%

Svařovací proud:  $\boxed{= (+)}$

### Obsah difúzního vodíku:

$\sim 3,5\text{ml}/100\text{g}$  svarového kovu

### Typické chemické složení - čistý svarový kov (%):

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
<0,03	0,70	1,25	13,0	0,50	4,5

### Polohy svařování:



### Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu:

Podmínky	Stav	Plyn	$R_m$ MPa	$R_{p0,2}$ MPa	$A_5$ %	KV (J)/ $^\circ\text{C}$	
						+20	-20
EN	TZ 1	M12	>760	>570	>15	>50	>40

TZ 1 - stav po žíhání  $580 - 600^\circ\text{C}/8\text{h}$ .

### Svařovací parametry a orientační výkonové hodnoty:

Průměr (mm)	Proud (A)	Napětí (V)	Výlet drátu (mm)	Rychlost podávání (m/min)	Výkon svařování (kg/h)
1,2	150 - 350	18 - 34	20	5,3 - 16,4	2,2 - 7,0
1,6	150 - 450	18 - 39	20	2,4 - 11,2	1,8 - 10,0